


V32HB3R Durchfluss-Diagramm



Powder	Fließdruck	Durchfluss l/min	Strahlbild
	0,0	0,0	
	0,5	3,5	→
	1,0	6,0	↑
	1,5	7,7	
	2,0	9,1	
	2,5	10,3	
	3,0	11,3	
	3,5	12,2	
	4,0	12,8	

Powder Shampoo	Fließdruck	Durchfluss l/min	Strahlbild
	0,0	0,0	
	0,5	2,9	→
	1,0	4,9	↑
	1,5	6,4	
	2,0	7,6	
	2,5	8,6	
	3,0	9,5	
	3,5	10,3	

Kneippstrahl	Fließdruck	Durchfluss l/min	Strahlbild
	4,0	11,0	
	0,0	0,0	
	0,5	1,7	↑
	1,0	3,0	
	1,5	3,9	
	2,0	4,6	
	2,5	5,2	
	3,0	5,6	
	3,5	6,0	
	4,0	6,4	